

## Сигнализаторы MS-40, MS-40/EX, MS-40/EX/В Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS-40**

Тип сигнализатора: Сигнализатор с двумя выходными перекидными контак-

тами ( DPDT), приводимый в действие магнитным полем.

Переключение: «НО» в разомкнутом состоянии, «НЗ» - в замкнутом до

срабатывания

Макс. зона нечувствительности: Около ± 0,75 дюйма от хода поплавка

Характеристики контактов: Переменный ток: 10 А, ¼ л.с. при 125 или 250 В Постоян-

ный ток: ½ А при 125 В, ¼ А при 250 В Кратк. нагрузка: 3 А при 125 В (лампа)

Максимальная температура: 150 °C/304 °F

Минимальная температура:  $-51 \, ^{\circ}\text{C}/-60 \, ^{\circ}\text{F}$ 

Прибор может использоваться с уровнемером КМ-26 при температурах технологической среды, превышающей указанные пределы, при условии изменения крепления сигнализатора таким образом, что его температура не выходит за указанные пределы. Обратитесь за справкой на завод-

изготовитель.

Подключение: Подвод кабеля через кабельный ввод ½" FNPT на клемм-

ник (от AWG 30 до AWG 12).

MS-40: корпус из нержавеющей стали, пылевлагозащита

по NEMA 4X.

MS-40/EX и MS-40/EX/В: алюминий без содержания меди

NEMA 4.

Сертификация FMRC:

Все модели: Искробезопасность

Класс I, II, III, Раздел 1, Группы A-G

Основные параметры: Vmax=100 B, Imax=750 мA, Ci=0

мкФ, Li=0 мГн

\*Сертификация для применения в качестве искробезопас-

ного оборудования.

\*Сертифицированные FMRC схемы подключения

(контура) предоставляются по требованию.

MS-40: Защита от воспламенения пыли

Класс II, Раздел 1, Группы E, F, G Опасные (классифицированные) зоны

NEMA 4X

MS-40/EX: См. выше, за исключением:

Взрывобезопасный

Класс I, Раздел 1, Группы С и D Опасные (классифицированные) зоны

**NEMA 4X** 

MS-40/EX/B: См. выше, за исключением:

Класс I, Раздел 1, Группы В, С и D

MS-40 Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию MS40-0200-1 Rev. NC

### <u>ОПИ</u>САНИЕ

MS-40 представляет собой магниточувствительный сигнализатор, который срабатывет при наличии внешнего магнитного поля. При установке сигнализатор MS-40 на уровнемер KM-26 или выносную камеру, оснащенную магнитным поплавком K-TEK, данное устройство может использоваться для обнаружения высокого или низкого уровня в аппарате.

Применение магнитной развяки позволяет отказаться от использования уплотнений, диафрагм, пружин и торсионных трубок, поскольку сигнализатор не соприкасается с технологической средой. Кроме того, для проведения технического обслуживания, проверки работоспособности и замены не требуется установка изолирующих вентилей. Ввиду того, что MS-40 изолирован от технологического процесса, он не требует очистки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

MS-40 обеспечивает наличие нормально открытых или нормально закрытых сухих контактов, которые могут быть использованы для активации внешних устройств, например, аварийных сигнализаторов или электромагнитов. Возможности данного сигнализатора позволяют использовать его для включения широкого набора устройств, в пределах существующих ограничений. Поскольку в MS-40 используется магнитный контакт, данное устройство может применяться в любых приложениях, где требуется обнаружение магнитного поля или магнита, двигающегося рядом с сигнализатором. Однако основным назначением данного прибора является обнаружение прохождения магнитного поплавка уровнемера КМ-26 или аналогичного, расположенного в выносной камере. При этом прибором обеспечивается сигнализация не только верхнего уровня в емкости, но границы раздела фаз. Выходной сигнал сигнализатора может использоваться для аварийной сигнализации или активации пусковых реле электродвигателей насосов.

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В MS-40 располагаются два переключателя мгновенного действия, каждый из которых имеет два направления переключения, и высокоточный узел кулачкового упора с валом, имеющим магнит в виде стержня. Магнитный поплавок K-TEK, проходя рядом с переключателями MS-40, вызовет поворот магнита в нем по дуге примерно в 60  $^{0}$ , что приведет к их срабатыванию. До срабатывания контакты находятся в разомкнутом состоянии.

Вал переключателя не может самопроизвольно поворачиваться, поскольку его магнит удерживается за счет сил магнитного притяжения одним из концевых упоров. Поворот вала может вызвать только достаточно мощный источник магнитного поля, проходящий вблизи переключателя МS-40. Сила притяжения магнита к концевому упору достаточна для предотвращения самопроизвольного вращения вала, в то время как магнитное поле поплавка достаточно сильное для освобождения его от упора и поворота на угол, соответствующий силовым линиям магнитного поля поплавка. При перемещении поплавка мимо сигнализатора МS-40 поворотный магнит достигнет противоположного концевого упора, и будет удерживаться им до очередного прохода поплавка мимо сигнализатора.

### МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Сигнализатор MS-40 в стандартном исполнении крепится при помощи зажима из нержавеющей стали, проходящим через монтажную прорезь в корпусе. Зажим затем присоединяется к камере уровнемера КМ-26 или аналогичной. Сигнализатор может быть точно позиционирован путем ослабления зажима и перемещения в нужное положение на камере. Сигнализатор срабатывает при достижении уровнем отметки, расположенной на 0,5 дюйма выше середины его корпуса. Сигнализатор также может устанавливаться на штанге (опция). При этом способе штанга неподвижно закрепляется на камере КМ-26, и на нее затем устанавливается сигнализатор MS-40.

Ниже приводится последовательность действий по установке сигнализатора.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СИГНАЛИЗАТОРА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ ПРИБОРА.

- 1. Установите сигнализатор на камере в точке, в которой должно происходить его срабатывание. Для обеспечения оптимального воздействия магнитного поля поплавка на сигнализатор, его необходимо установить под углом 90 ° относительно индикатора уровнемера КМ26.
- 2. Снимите крышку с корпуса MS-40 (или MS-40/EX). Механизм переключения сигнализатора вместе с клеммниками устанавливается на основании корпуса, и имеет хороший доступ. Примечание: в сигнализаторах MS-40/EX/В используются жгутовая проводка, все соединения прибора выполняются снаружи корпуса.
- 3. Введите провода в сигнализатор через кабельный ввод NPT, расположенное в основании корпуса.
- 4. Подключите проводку к клеммам в соответствии с требованиями технологического процесса. Схема соединений приводится в конце данного документа.
- 5. Убедитесь, что ваши провода не мешает повороту вала с магнитом, и что они не будут зажаты между крышкой и корпусом MS-40 после установки крышки. Провода от кабельного ввода до клеммной колодки должны быть как можно короче и прямолинейнее.
- 6. Установите крышку на корпус сигнализатора, убедившись, что под ней не зажаты провода.
- 7. При вводе в эксплуатацию необходимо проверить исправность работы сигнализатора путем перемещения поплавка уровнемера в обоих направлениях.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- А.Вся полевая проводка, присоединяемая к сигнализатору MS-40, должна отвечать требованиям соответствующих национальных электротехнических правил и норм.
- В.Не допускается использование сигнализатора на камерах, имеющих рабочую температуру свыше 149 °C, без применения теплоизоляции между сигнализатором и камерой, предотвращающей повышение его температуры выше 149°C. Кроме того, необходимо убедиться, что рабочая температура сигнализатора не превышает соответствующей температуры воспламенения газа (для технологических установок во взрывоопасных зонах).
- С.На камерах КМ-26, с нанесенной на заводе-изготовителе теплоизоляцией, сигнализаторы могут крепиться с помощью специальных скоб к установленным на заводе-изготовителе монтажным штангам, выступающим над слоем изоляции.
- D.Все кабелепроводы и фитинги, присоединяемые к магниточувствительному сигнализатору, должны быть выполнены из алюминия или иного немагнитного материала. Соблюдение данного требования необходимо для обеспечения исправной работы магнитного индикатора КМ-26 и уже установленных на нем прочих магниточувствительных сигнализаторов.
- Е.Дополнительные переключатели могут быть установлены в любом положении и в любое время без необходимости прокладки дополнительных технологических трубопроводов или установки дополнительной запорной арматуры.
- F.Два сигнализатора могут быть установлены таким образом, что они будут срабатывать в одной и той же точке или в двух точках, расстояние между которыми меньше длины корпуса сигнализатора.
- G.Для ввода кабелепровода в сигнализатор MS-40/EX/В необходимо использовать уплотняющие фитинги (поставляются заказчиком).

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сигнализатор MS-40 не требует проведения регулярного технического обслуживания при нормальном режиме эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!** При необходимости вывода сигнализатора из работы или отключения его по какойлибо причине, необходимо проверить отсутствие напряжения в цепи прибора или убедиться в том, что данная зона не является опасной.





Схема электрических соединений сигнализатора MS-40 (Поплавок находится ниже сигнализатора)



BEP.	ОСНОВАНИЕ	утвердил	дата
NC	ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ	WAS	13 AHB.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ FM (J.I. 0T9A7.AE)

(СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИИ, ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ (КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ) КЛАССА I, III, III, РАЗДЕЛ 1). ДАННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ COOTBETCTBУЮТ TPEБОВАНИЯМ FMRC CTAHДAPT NO.3610 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: V(max)=100 B, I(max)=750 мA, C(i)=0 мкф, L(i)=0 мГн.

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТНЫХ БАРЬЕРОВ С ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ КАНАЛАМИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: V(oc) ИЛИ V(t)<=100 В, I(sc) ИЛИ I(t) <=750 мА, C(a)>=C(i) + c(кабеля), L(a)>=L(i) + L(кабеля).

МОНТАЖ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЕМЫМ С ЗАЩИТНЫМИ БАРЬЕРАМИ, НАЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ, А ТАКЖЕ CTAHДAPTУ ANSI/ISA-RP12.6-1987 (МОНТАЖ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОПАСНЫХ

ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛИВА (РАЗМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ). ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ВЫДАЧА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ПРИ СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ВМЕ-

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ЗОН ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 250 В (СРЕДНЕКВАДР.)

подключёние сигнализатора показано для работы в режиме предот-

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: V(max)=100 В, I(max)=750 мÅ, С(i)=0 мкф, L(i)=0 мГн. МОНТАЖ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ПРИЛА-ГАЕМЫМ С ЗАЩИТНЫМИ БАРЬЕРАМИ, А ТАКЖЕ КАНАДСКИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ.

ДАННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ COOTBETCTBУЮТ CTAHДAPTУ CSA NO. 157

ПРИМЕЧАНИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ CSA (ФАЙЛ LR 79626-1) МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ИСКРОБЕЗОПАСНОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Exia – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ.

ОБОРУДОВАНИЯ =  $50^{\circ}$ C (122  $^{\circ}$ F).

СТО ПОВЫШЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТОВ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ПРИМЕЧА-НИЯ, ПРИВЕДЕННОГО НИЖЕ. ЗАЩИТНЫЕ БАРЬЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ CSA.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ЗОН ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 250 В (КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ) ЗОНАХ).

В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ (NFPA) И СТАНДАРТОМ ANSI/ISA-RP12.6-1987 ДАННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ПРОСТОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ (СРЕДНЕКВАДР.)

УСТРОЙСТВ ВМЕСТЕ С ЗАЩИТНЫМИ БАРЬЕРАМИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ПОКАЗАНО ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПРЕДОТВРАЩЕ-НИЯ ПЕРЕЛИВА (РАЗМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ). ЕСЛИ ТРЕБУ-ЕТСЯ ВЫДАЧА АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ПРИ СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ВМЕСТО ПОВЫШЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТОВ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ПРИМЕЧАНИЯ, ПРИВЕДЕННОГО

ДЛЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫХ УСТАНОВОК, СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ К-ТЕК МS40-0924, 3A-

ВСЕ КОНТАКТЫ СИГНЛИЗАТОРА ДОЛЖНЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К ЗАЩИТНОМУ БАРЬЕРУ **MUTHЫE 3EHEPOBCKИE БАРЬЕРЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.** 

ПРИМЕНИМО ДЛЯ МS-40, MS-40/EX И MS-40/EX/B (ВАРИАНТ ДЛЯ ГРУППЫ В). УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ СМ. ЛИСТ 3-12 ДАННОГО ДОКУМЕНТА. ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА:

лист 2 – БАРЬЕР ОБЩЕГО ТИПА **ПИСТ 1 – ПРИМЕЧАНИЯ** 

ЛИСТ 3 – МТL 707 ЛИСТ 4 – МТL 2210В

ЛИСТЫ 1 И 2 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПРИЛАГАЮТСЯ К КАЖДОМУ СИГНАЛИЗАТОРУ (РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ). ПРИ ЗАКАЗЕ ИНФОРМАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР ЛИСТА, ПРИВЕДЕННЫЙ СЛЕВА.
БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ УКАЗАНИЯ СМ. ТАКЖЕ В СЛЕД. ДОКУМЕНТАХ: МS40-0001-1: MS-40, MS-40EX & MS-40EX/B
УСТАНОВКА И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ЛИСТ 5-Z129/EX

ЛИСТ 6 – P&F WE77/EX1 ЛИСТ 7 – MTL 3011 ЛИСТ 8 – MTL 2211

ПИСТ 9 – P&F WE77/EX2

ПИСТ 10 - R.STAHL 9001/01-280-100-10

ПИСТ 10 - R.STAHL 9251/01-40

ПИСТ 10 - R.STAHL 9251/02-40

# CONTROLLED DOCUMENT THIS DOCUMENT WITH RESERVED THE PROPERTY OF FACTORY MUTUAL APPROVED RESERVEN CORPURATION



CONTROLLED DOCUMENT RESERVED SHALL WIT RE RAYS MIGHT RE ANADIAN OF THE CONTROL STANDARDS ASSOCIATION CERTIFIED

KTEK K-TEK CORPORATION 8280 OLD SIEGEN LANE BATON ROUGE LA 70810 USA

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ СИГНАЛИЗАТОРОВ MS-40, MS-40/EX

И MS-40/EX/В

наименование фаил 0923 JINCT 1 M3 1 MACILITAE OKYMEHTA MS40-0923 WAS

